


16h30 : au tour de la 3ème coulée !





Les récipients n'étant pas assez hauts,
ces briques feront l'affaire pour le calage du moule !



17h10 : la coulée peut commencer !





Au final, le creuset est râclé
pour récupérer le bronze restant
qui servira à une coulée ultérieure !



